

Kasutajainfo turvariietus

STIHLi töö- ja kaitseriietus

Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke üld kehtivalt kogu informatsioon alles. Tagamaks antud toote kasutamisel võimalikult tõhusat kaitset ja mugavust, tuleb järgida tingimata alljärgnevat informatsiooni. Riietus vastab isiklike kaitsevahendite (IKV) osas Euroopa direktiivi 89/686/EMÜ ja alates aprillist 2019 määruse (EL) 2016/425 eeskirjadele. Oma toote kohta leiata vastavusdeklaratsiooni aadressilt www.stihl.com/conformity.

Tähelepanu!

Ükski kaitsevarustus ei saa pakkuda absoluutset kaitset vigastuste eest. Kaitsetoime määr sõltub väga paljudest mõjuritest. Antud toode ei asenda ohutuid töövõtteid. Mootorseadme asjatundmatu kasutamine võib põhjustada õnnetusi. Seepärast järgige tingimata vastavate ametite (erialaliidud jms) ohutusnõudeid ja kasutatava mootorseadme kasutusjuhendis esitatud ohutusjuhiseid.

- ▶ Kontrollige toode iga kord enne kasutamist laitmatu seisundi suhtes üle (näiteks toote visuaalne seisukord).
- ▶ Utiliseerige toode kahjustuste või muutuste korral viivitamatult. Antud toode ei paku kaitset mootorsaest tingitud löikevigastuste eest.

Pesemine

- ▶ Pesemiseks soovitage laiatarbe värvilise pesu pesupulbrit või lihtpesupulbrit. Leotage tugevasti määrdunud (nt õliplekid) pesu enne pesemist seebilahuses. Puhastusjuhised: vt sisse õmmeldud etiketti. Asjatundmatu puhastamine ja hoolitsus võivad toote talitlust negatiivselt mõjutada.
- ▶ Palun teostage puhastust ja hoolitsust ainult ette kirjutatud viisil.

Edasised juhised

- ▶ Vältige materjali kahjustamise vältimiseks toote kokkupuudet torkavate või teravate esemetega (mootorsae kett, ogad, metallitööriistad jne) ja agressiivsete ainetega nagu hapete, õlide, lahustite, kütuse, loomsete fekaalide jms.
- ▶ Samuti tuleb vältida kokkupuudet kuumade esemetega (summuti jms) ja teiste soojusallikatega (lahtine tuli, küttehjud jms).
- ▶ Tähelepanu! Vahetage tingimata kohe riie, millele on sattunud põlemis- või süttimisvõimelisi aineid (nt kütus, õli, määre) - tulekahju oht! Puhastage riie enne edasist kasutamist ette kirjutatud viisil.

Toote igasugune muutmise võib kaitsetoimele negatiivselt mõju avaldada.

- ▶ Ärge tehke seepärast tootel mitte mingil juhul muudatusi.
- ▶ Utiliseerige muudetud toode viivitamatult.

Muutmise ja parandamine

- ▶ Parandage nagu laiatarbe pealisriietust, utiliseerige pärast ära kulumist.
- ▶ STIHL MultiProtect HS pükste muutmisel või parandamisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, et protektoritaskut ei õmmelda kinni ega muudeta.

- ▶ STIHL ADVANCE X-TREEm jaki varrukate lühendamisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, et takjasulgur paigutatakse varrukal vastavalt tahapoole ümber.

Õige suuruse valimine

STIHL pakub erinevas suuruses ja tüüpi kaitseriietust: Jakid rinnaümberrõõduga alla 96 cm kuni üle 128 cm. Optimaalse kujusobivuse ja seega ohutuse tagamiseks tuleb esemed valida vastavalt kehakasvule.

Säilitamine ja transportimine

Transpordipakend (kilekott, pappkarp vms) kaitseb toodet.

- ▶ Säilitamine hästi ventileeritud kuivades ruumides.
- ▶ Vältige äärmuslikke temperatuure, kokkupuudet vedelike või UV kiirgusega (nt vaateakendel).

Varuosad ja tarvikud

Parandus-pealisriie, sulgurid, pandlad, protektorid ja traksid üksikutele toodetele. Protektorid lükatakse asjaomaste töökaitsepükste taskutesse. Juhendid, kuidas tuleb protektorid töökaitsepükste külge paigaldada, on protektoritega kaasas. Erinevaid protektoreid on võimalik kombineerida, kuid seda ergonoomilistel põhjustel ja soojuspaisu vältimiseks ei soovitata.

Informatsioon tabeli 2 kohta:

- 1) **HS jalakaitse** reite ja põlvede kaitsmiseks hekikäärdest tingitud vigastuste eest.
- 2) **FS jalakaitse** sääreluu ja põlvede kaitsmiseks hekikäärdest tingitud vigastuste eest.
- 3) **Põlvepehendus** põlvedel töötamiseks.
- 4) **FS traksid** on lamedad, nii et õlarihma tõttu ei teki survekohti. FS traksid pannakse pükstel aasade külge. Edasist informatsiooni saate STIHLi esindusest

 2

		MultiProtect HS 0088 459 01..	TripProtect FS 0088 458 01..	Protect FS 0088 458 00..	X-Climb 0088 494 00..
1	0000 885 2200	x	-	-	-
2	0000 885 1801	x	x	x	x
3	0000 885 1900	x	x	-	-
4	0000 884 1593	x	x	x	x